

主要諸元・機体寸法

主要諸元

型 式		15	18	21	24	27	
穀物の種類	籾 (kg) (560 kg/ m³)	400～1500	400～1800	400～2100	400～2400	400～2700	
	小麦 (kg) (680 kg/ m³)	490～1820	490～2180	490～2550	490～2910	490～3280	
機体寸法	全 長 (mm)	3100					
	全 幅 (mm)	1320					
	全 高 (mm)	2675	2900	3125	3350	3575	
機 体 質 量 (重量) (kg)		620	640	660	680	700	
送風機	型 式 名	AG42S					
	種 類	遠心式					
	常用回転速度 (rpm)	1700					
乾 燥 方 式		遠赤外線放射体集穀室内設置型					
バーナ	型 式 名	BG436					
	種 類	ガンタイプ					
	点 火 方 式	自 動					
	燃 焼 量 (L/h)	0.6～4.0					
使 用 燃 料		JIS1号灯油					
燃料タンク容量 (L)		90					
所要動力	定 格 電 圧 (V)	三相200・単相200					
	定格出力	吸引ファン (KW)	0.75				
		昇 降 機 (KW)	0.75				
		スクリュウコンベヤ (KW)	0.06				
		コントローラ (KW)	0.015				
		バ ー ナ (KW)	0.06				
		ロータリバルブ (KW)	0.004				
		排出シャッタ (KW)	0.08				
		投 口 排 塵 機 (KW)	0.75				
		ス ロ ヲ (KW)	1.715 (スロワ使用時 1.7)				
	最大同時使用電力 (KW) ^{※1}						
性能	^{※2} 張込時間	籾 (min)	11～13	14～16	17～19	20～22	23～25
		小麦 (min)	17～20	21～24	25～28	29～32	33～36
	^{※2} 排出時間	籾 (min)	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35
		小麦 (min)	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35
	^{※3} 毎時乾減率	籾 (%/h)	0.7～0.9				
		小麦 (%/h)	0.7～0.9				
諸装置	安 全 装 置		サーマルリレ (昇降機・送風機・スロワ)・排出シャッタ・満量検知・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ・炎検出・風圧スイッチ・搬送部センサ・異常高温・感震センサ				
	運 転 制 御 装 置		熱風・穀温・乾燥速度・水分停止自動制御・タイマ停止・食味調整				
	その他	標準装備品	自動水分計・モータ・ハシゴ・投口排塵機・蛍光表示管・横ホッパ・自動排出シャッタ・インバータ				
		別 売 部 品	前ホッパ・スロワ・昇降機後方取付部品				
安 全 鑑 定 番 号		—	—	—	—	—	

(注)

※1.電力契約は三相200Vは2KW以上、单相200Vは20A以上が必要です。
 ※2.張込、排出時間は、水分、夾雑物などにより数値が異なる場合があります。
 ※3.毎時乾減率は初期水分により変化します。また、表示数字は外気温20℃・湿度70%の環境下で最大張込時の数値です。
 籾は初期水分24%から仕上水分14.5%、小麦は初期水分30%から仕上水分12.5%までの平均値です。

この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。